



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	Merigas Peninsular S.A. de C.V.	PERIODO:	01-Oct-2016 31-Oct-2016	REV. 0
LLENADO POR:	Emmanuel Jacob Puch Souza	FRECUENCIA:	MENSUAL	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:
 En buen estado, sin afectaciones.

b) Cruces de ferrocarril:
 En buen estado, sin afectaciones

c) Cruces de arroyos:
 N/A.

2.- Estado de registro de válvulas:
 en buen estado, se pintaron

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:
 Recorridos diarios en Derecho de vía.

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
 NINGUNA

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
 NINGUNA

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:
 No.

b) Cambio de vegetación:
 No.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 20-Sep-2016

Fecha de aprobación: 22-Sep-2016

Elaborado por: Emmanuel Jacob Puch Souza

Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez