



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Merigas Peninsular S.A. de C.V. PERIODO: 01-Jan-2014 31-Jan-2014 REV. 0
LLENADO POR: Emmanuel Jacob Puch Souza FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: sin afectaciones

b) Cruces de ferrocarril: sin afectaciones

c) Cruces de arroyos: n/a

2.- Estado de registro de válvulas: en buen estado, presenta un poco de desgaste la pintura

3.- Señalización del gasoducto
a) Cantidad de postes faltantes: 0
b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:
se realiza patrullaje y se encuentra todo en orden, la pintura en los registros se encuentra un poco deteriorada por el continuo transito de vehiculos, se programa su pintura.

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas: sin afectaciones, sin construcciones nuevas.

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones: sin afectaciones

7.- Indicaciones de fuga
a) Cambios de coloración del suelo: ninguna.

b) Cambio de vegetación: ninguna.

9.- Evidencias:



Table with 3 columns: Rev. No./ Resp., Descripción, Fecha. Row 1: 0/OUL, Formato nuevo, Nov-11

Fecha de registro: 07-Jul-2014
Fecha de aprobación: 23-Sep-2014
Elaborado por: Emmanuel Jacob Puch Souza
Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez