



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	Atotonilco El Alto Jalisco	PERIODO:	11-Nov-2015 10-Dec-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Luis Ramon Alcaraz Herrera	FRECUENCIA:	MENSUAL	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:
OK

b) Cruces de ferrocarril:
N/A

c) Cruces de arroyos:
OK

2.- Estado de registro de válvulas:
OK

3.- Señalización del gasoducto
a) Cantidad de postes faltantes: 0
b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
Ninguna.

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
Ninguno.

7.- Indicaciones de fuga
a) Cambios de coloración del suelo:
No.

b) Cambio de vegetación:
No.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 08-Jan-2016

Fecha de aprobación: 10-Mar-2016

Elaborado por: Luis Ramon Alcaraz Herrera

Aprobado por: Mateo Guapo Cerca