



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	Atotonilco El Alto Jalisco	PERIODO:	11-Nov-2014 10-Dec-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Luis Ramon Alcaraz Herrera	FRECUENCIA:	MENSUAL	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:

0

b) Cruces de ferrocarril:

En buen estado.

c) Cruces de arroyos:

En buen estado.

2.- Estado de registro de válvulas:

Las botas de las valvulas de seccionamiento se encuentran en buen estado.

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes:

0

b) Cantidad de placas faltantes:

0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:

0

8.- Comentarios adicionales:

Ninguno.

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

Ninguno por el momento.

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

Ninguno.

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:

No.

b) Cambio de vegetación:

No.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro:

27-Feb-2015

Fecha de aprobación:

10-Mar-2015

Elaborado por:

Luis Ramon Alcaraz Herrera

Aprobado por:

Mateo Guapo Cerca