



**IGASAMEX**

**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA:	Atotonilco El Alto Jalisco	PERIODO:	11-Jun-2016 10-Jul-2016	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Luis Ramon Alcaraz Herrera	FRECUENCIA:	MENSUAL	<b>RO-002</b>

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros:  
 EN BUEN ESTADO

b) Cruces de ferrocarril:  
 N/A

c) Cruces de arroyos:  
 BUEN ESTADO

**2.- Estado de registro de válvulas:**  
 EN BUEN ESTADO

**3.- Señalización del gasoducto**

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 0

**8.- Comentarios adicionales:**

---



---



---

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**  
 Ninguna.

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**  
 Ninguno.

**7.- Indicaciones de fuga**

a) Cambios de coloración del suelo:  
 No.

b) Cambio de vegetación:  
 No.

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 20-Jul-2016

**Fecha de aprobación:** 27-Oct-2016

**Elaborado por:** Luis Ramon Alcaraz Herrera

**Aprobado por:** Jorge Alberto Morales Martínez