



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Atotonilco El Alto Jalisco PERIODO: 11-Apr-2015 10-May-2015 REV. 0
LLENADO POR: Luis Ramon Alcaraz Herrera FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: EN BUEN ESTADO

b) Cruces de ferrocarril: N/A

c) Cruces de arroyos: N/A

2.- Estado de registro de válvulas: EN BUEN ESTADO

3.- Señalización del gasoducto
a) Cantidad de postes faltantes: 0
b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales: Ninguno

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas: NINGUNA

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones: NINGUNA

7.- Indicaciones de fuga
a) Cambios de coloración del suelo: No.

b) Cambio de vegetación: No.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 26-May-2015
Fecha de aprobación: 29-Jun-2015
Elaborado por: Luis Ramon Alcaraz Herrera
Aprobado por: Mateo Guapo Cerca