



**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA:	<u>Texmegas, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Mayo 2012</u>	<b>REV. 0</b> <b>RO-002</b>
LLENADO POR:	<u>Neftalí López</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros: ADECUADOS

b) Cruces de ferrocarril: BUENAS CONDICIONES

c) Cruces de arroyos: \_\_\_\_\_

**2.- Estado de registro de válvulas:**  
N/A

**3.- Señalización del gasoducto**

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 0

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**  
NINGUNA AL MOMENTO

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**  
NINGUNO


**7.- Indicaciones de fuga**

a) Cambios de coloración del suelo:  
NO

b) Cambio de vegetación:  
NO

**8.- Comentarios adicionales:**  
TODO BIEN, SIN PROBLEMAS

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

**Fecha de registro:** 10/10/2012 01:19:45p.m.

**Fecha de aprobación:** 21/03/2013 02:53:14p.m.

**Elaborado por:** Neftalí López

**Aprobado por:** Hernán Arias Morales