



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Texmegas, S. A. de C. V. PERIODO: 26-May-2013 25-Jun-2013 REV. 0
LLENADO POR: Edgar Fernández FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: En buenas condiciones.

b) Cruces de ferrocarril: En buenas condiciones.

c) Cruces de arroyos: En buenas condiciones.

2.- Estado de registro de válvulas: Botas de válvulas en buen estado.

3.- Señalización del gasoducto
a) Cantidad de postes faltantes: 0
b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas: Ninguna por el momento.

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones: Nunguna.

7.- Indicaciones de fuga
a) Cambios de coloración del suelo: No.

b) Cambio de vegetación: No.

8.- Comentarios adicionales: Se encontro la franja de desarrollo en condiciones normales.

9.- Evidencias:



Table with 3 columns: Rev. No./ Resp., Descripción, Fecha. Row 1: 0/OUL, Formato nuevo, Nov-11

Fecha de registro: 16-Apr-2014
Fecha de aprobación: 21-Apr-2014
Elaborado por: Edgar Fernández
Aprobado por: Neftalí López