



**IGASAMEX**

**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA:	Texmegas, S. A. de C. V.	PERIODO:	26-Aug-2014 25-Sep-2014	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Edgar Fernández	FRECUENCIA:	MENSUAL	<b>RO-002</b>

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros:  
No se detectaron.

b) Cruces de ferrocarril:  
No se detectaron.

c) Cruces de arroyos:  
No se detectaron.

**2.- Estado de registro de válvulas:**

Las botas de las valvulas de seccionamiento se encuentran en buen estado.

**3.- Señalización del gasoducto**

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 0

**8.- Comentarios adicionales:**

Ninguno.

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**

Ninguno por el momento.

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**

Ninguno.

**7.- Indicaciones de fuga**

a) Cambios de coloración del suelo:  
No.

b) Cambio de vegetación:  
No.

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 19-Mar-2015

**Fecha de aprobación:** 20-Mar-2015

**Elaborado por:** Edgar Fernández

**Aprobado por:** Neftalí López