



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Texmegas, S. A. de C. V. PERIODO: 26-Dec-2014 25-Jan-2015 REV. 0
LLENADO POR: Edgar Fernández FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: No se detectaron.

b) Cruces de ferrocarril: No se detectaron.

c) Cruces de arroyos: No se detectaron.

2.- Estado de registro de válvulas: Las botas de las valvulas de seccionamiento se encuentran en buenas condicion

3.- Señalización del gasoducto
a) Cantidad de postes faltantes: 0
b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales: Ninguno por el momento.

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas: Ninguno por el momento.

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones: Ninguno.

7.- Indicaciones de fuga
a) Cambios de coloración del suelo: No.

b) Cambio de vegetación: No.

9.- Evidencias:



Table with 3 columns: Rev. No./ Resp., Descripción, Fecha. Row 1: 0/OUL, Formato nuevo, Nov-11

Fecha de registro: 19-Feb-2015
Fecha de aprobación: 10-Mar-2015
Elaborado por: Edgar Fernández
Aprobado por: Neftalí López