



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Texmegas, S. A. de C. V. PERIODO: 26-Jun-2015 25-Jul-2015 REV. 0  
LLENADO POR: Edgar Fernández FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:  
En buen estado.

b) Cruces de ferrocarril:  
En buen estado.

c) Cruces de arroyos:  
En buen estado.

2.- Estado de registro de válvulas:  
Los registros de bota se encuentran en buen estado.

3.- Señalización del gasoducto  
a) Cantidad de postes faltantes: 0  
b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:  
Se realizan trabajos del nuevo ducto de gas para SKYEPS SM.

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:  
Ninguno.

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:  
Ninguno.

7.- Indicaciones de fuga  
a) Cambios de coloración del suelo:  
No.

b) Cambio de vegetación:  
No.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 23-Jul-2015  
Fecha de aprobación: 25-Sep-2015  
Elaborado por: Edgar Fernández  
Aprobado por: Neftalí López