



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	Texmegas, S. A. de C. V.	PERIODO:	26-Jul-2015 25-Aug-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Pablo Barba Perez	FRECUENCIA:	MENSUAL	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:
En buen estado

b) Cruces de ferrocarril:
En buen estado

c) Cruces de arroyos:
En buen estado

2.- Estado de registro de válvulas:
Los registros de bota se encuentran en excelentes condiciones.

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:
Se realizan recorridos diarios sobre el derecho de vía del gasoducto y no se encuentra nada fuera de lo normal.

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
Ninguna.

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
Ninguno.

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:
No.

b) Cambio de vegetación:
No.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 23-Feb-2016

Fecha de aprobación: 03-Mar-2016

Elaborado por: Pablo Barba Perez

Aprobado por: Neftalí López