



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	<u>Gas Purepecha, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Septiembre 2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Jose Antonio Villegas Ruiz</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: En buen estado

b) Cruces de ferrocarril: En buen estado

c) Cruces de arroyos: _____

2.- Estado de registro de válvulas:
En buen estado

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 2

b) Cantidad de placas faltantes: 10

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 3

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
Postes de telefono sobre el DDV

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
Postes de teléfono sobre el DDV

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:
no

b) Cambio de vegetación:
no

8.- Comentarios adicionales:

Se detectó la invasión de postes telefónicos en el DDV, sin previo aviso por parte de la compañía telefónica Telmex, se esta platicando con la gente de Telmex para ser retirados. Se mejoró el terreno camino al cerro de la Palma, ya que anteriormente se detectaron deslaves por intensas lluvias, el tramo mejorado es el Km 7+000 al 7+600

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 18/09/2013 07:42:11p.m.

Fecha de aprobación: 14/10/2013 05:17:10p.m.

Elaborado por: Jose Antonio Villegas Ruiz

Aprobado por: Mateo Guapo Cerca