



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	<u>Gas Purepecha, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Octubre 2013</u>	REV. 0 RO-002
LLENADO POR:	<u>Jose Antonio Villegas Ruiz</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: En buen estado

b) Cruces de ferrocarril: En buen estado

c) Cruces de arroyos: _____

2.- Estado de registro de válvulas:
En buen estado

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 2

b) Cantidad de placas faltantes: 10

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 3

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
no

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
no

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:
no

b) Cambio de vegetación:
no

8.- Comentarios adicionales:
 Se tiene en espera el permiso para cruzar un tubo de PVC 4" en el Camino del Lometón para agua potable, aún no se ha resuelto esto.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 31/10/2013 10:23:53a.m.

Fecha de aprobación: 29/11/2013 08:30:14a.m.

Elaborado por: Jose Antonio Villegas Ruiz

Aprobado por: Mateo Guapo Cerca