



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	Gas Purepecha, S. A. de C. V.	PERIODO:	28-Feb-2015 27-Mar-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Jose Antonio Villegas Ruiz	FRECUENCIA:	MENSUAL	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:
 En buen estado.

b) Cruces de ferrocarril:
 En buen estado.

c) Cruces de arroyos:
 En buen estado.

2.- Estado de registro de válvulas:
 En buen estado.

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 2

b) Cantidad de placas faltantes: 10

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 4

8.- Comentarios adicionales:

Se reparó bota de Agrometalica y se subieron las de Ates Zamudio y Minería Empresarial. Hubo en este periodo intensas lluvias en la zona por lo que se observó un ligero deslave en la zona de las Monarcas que no sucedió a mayor.

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

no

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

Ninguno.

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:
 No.

b) Cambio de vegetación:
 No.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 27-Mar-2015

Fecha de aprobación: 28-Jun-2015

Elaborado por: Jose Antonio Villegas Ruiz

Aprobado por: Mateo Guapo Cerca