



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Gas Purepecha, S. A. de C. V. PERIODO: 28-Mar-2016 27-Apr-2016 REV. 0
LLENADO POR: Jose Antonio Villegas Ruiz FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:
En buen estado

b) Cruces de ferrocarril:
En buen estado

c) Cruces de arroyos:
En buen estado

2.- Estado de registro de válvulas:
En buen estado

3.- Señalización del gasoducto
a) Cantidad de postes faltantes: 0
b) Cantidad de placas faltantes: 1

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 4

8.- Comentarios adicionales:

Se realizan recorridos en toda la trayectoria del ducto. Se visitan con mayor frecuencia: Las Verónicas, Monarcas y Villas Oriente por el crecimiento de población.

9.- Evidencias:



5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

Ninguna

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

Ninguno.

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:
No.

b) Cambio de vegetación:
No.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 30-Apr-2016
Fecha de aprobación: 10-Jul-2016
Elaborado por: Jose Antonio Villegas Ruiz
Aprobado por: Mateo Guapo Cerca