



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Gas Purepecha, S. A. de C. V. PERIODO: 28-Jul-2016 27-Aug-2016 REV. 0  
LLENADO POR: Jose Antonio Villegas Ruiz FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: EN BUEN ESTADO

b) Cruces de ferrocarril: EN BUEN ESTADO

c) Cruces de arroyos: EN BUEN ESTADO

2.- Estado de registro de válvulas: EN BUEN ESTADO

3.- Señalización del gasoducto  
a) Cantidad de postes faltantes: 5  
b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 4

8.- Comentarios adicionales:

SE REALIZARON TRES CRUCES AL GASODUCTO, DOS DE LÍNEAS ELÉCTRICAS CON ENCOFRADO Y AISLAMIENTO EN POLIETILENO 3" EN ENCADENAMIENTO TRAMO 10 KM 1+480 Y KM +520 Y UN CRUCE DE TUBERÍA PVC 8" PARA AGUA POTABLE EN TRAMO 5 KM 7+980. SE REALIZARON CON LAS PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES DE IGASAMEX. TAMBIÉN SE REPARARON LOS REGISTROS DE LAS VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO DE: INDUSTRIAS CARI, SAVORIS Y

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 29-Aug-2016  
Fecha de aprobación: 27-Oct-2016  
Elaborado por: Jose Antonio Villegas Ruiz  
Aprobado por: Jorge Alberto Morales Martínez