



# IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.

BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS  
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

## REPORTE DE REPARACION

SISTEMA: Gas Purepecha, S. A. de C. V. PERIODO: 02-Sep-2015  
LLENADO POR: Jose Antonio Villegas Ruiz FRECUENCIA: Sin Frecuencia

Localizacion y tipo de la falla: Bota desalineada valvula de disparo agrometalica. Se aprovecho para subir a nivel de piso las b  
Fecha de falla: Martes, 1 de Septiembre de 2009

### Causa de la falla:

Corrosión externa:  Corrosion Interna:  Falla en Soldadura:   
Esfuerzo Excesivo:  Falla en material:  Por Construccion: (Externos):

Nombre del Contratista: ING. FELICIANO BARRERA MIRANDA  
Otro (Especificar): INTRUMENTOS, MONTAJE Y SERVICIOS AUXILIARES (IMSA)

Tipo de tubería: Acero  Polietilino  Tubing   
Cedula de la Tubería: 150#  300#  600#   
Tipo de Falla: Fuga:  Valor en PPM:          Escape: N/A

### Tipo de Tubería:

Acero recubierto: N/A Cedula: N/A  
Polietileno Alta Densidad: SI Cedula: N/A  
Polietileno Baja Densidad: N/A Cedula: N/A  
Tamaño de Tubería: 6"

Clase de Localización: 1  2  3  4  Preción de la tubería en el sitio de reparación: 90 psi

Reparación en: Tubería:  Soldadura:  Tapón:  Válvula:  Conexión:  Tubing:

Otra (Especificar): N/A  
Sobre nivel de piso: N/A Subterráneo: N/A

Naturaleza de la reparación: Se utilizo pico y pala para descubrir la zona afectada y se alinea la bota manualmente, compactando y rellenando con concreto hidraulico

Fecha de Inicio: Lunes, 30 de Marzo de 2015 Fecha de Terminación: Lunes, 30 de Marzo de 2015

Material utilizado en la reparación: N/A

Equipo utilizado: Disco de corte para romper pavimento

Comentarios: N/A

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 02-Sep-2015

Fecha de aprobación:         

Elaborado por: Jose Antonio Villegas Ruiz

Autorizado por: Mateo Guapo Cerca