



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

| | | | | |
|--------------|---|-------------|-------------------|------------------|
| SISTEMA: | <u>Gas Industrial de Tepejé, S. A. de C. V.</u> | PERIODO: | <u>Abril 2012</u> | REV. 0 RO-002 |
| LLENADO POR: | <u>Hugo Vicente Gonzalez Torres</u> | FRECUENCIA: | <u>MENSUAL</u> | |

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: N/A

b) Cruces de ferrocarril: N/A

c) Cruces de arroyos: _____

2.- Estado de registro de válvulas:

EN BUEN ESTADO

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 1

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

NINGUNO

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

NINGUNO

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo: NO HAY

b) Cambio de vegetación: NO HAY

8.- Comentarios adicionales:

EL POSTE FALTANTE YA SE A REPUESTO 3 VECES Y LO VUELVEN A TIRAR, LO MEJOR SERIA REPONER CON UN TUBO DE 4" DE ACERO PINTADO DE AMARILLO CON LA PLACA EN LA PARTE SUPERIOR

9.- Evidencias:



| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|----------------------|---------------|
| <u>0/OUL</u> | <u>Formato nuevo</u> | <u>Nov-11</u> |

Fecha de registro: 11/04/2012 08:34:39a.m.

Fecha de aprobación: 27/04/2012 02:23:25p.m.

Elaborado por: Hugo Vicente Gonzalez Torres

Aprobado por: Benjamin Rosales Fierro