



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	<u>Gas Industrial de Tepejé, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Diciembre 2012</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Hugo Vicente Gonzalez Torres</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

- a) Cruces carreteros: no hay
- b) Cruces de ferrocarril: no hay
- c) Cruces de arroyos: _____

2.- Estado de registro de válvulas:

Sólo uno bajo resguardo de PGPB

3.- Señalización del gasoducto

- a) Cantidad de postes faltantes: 0
- b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

Ninguno

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

Excavación para deshabilitar la línea del cliente textiles Niza.

7.- Indicaciones de fuga

- a) Cambios de coloración del suelo: No
- b) Cambio de vegetación: No

8.- Comentarios adicionales:

Se realizaron trabajos de excavación sobre la línea principal para encontrar la válvula de disparo del cliente "Textiles Niza" el cuál fue deshabilitado y la tubería existente inertizada con nitrógeno a una presión de 30 psi.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 02/01/2013 10:34:56p.m.

Fecha de aprobación: 28/02/2013 10:49:10p.m.

Elaborado por: Hugo Vicente Gonzalez Torres

Aprobado por: Carlos Alfredo Fernandez Hernandez