

IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V. BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

	Gas Industrial de	Tepejí, S. A. de C. V.	PERIODO:	Septiembre 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Hugo Vicente	Gonzalez Torres	FRECUENCIA:	MENSUAL	RO-002
1 Detectar deslaves, hundimientos, daños en tuberia ena) Cruces carreteros:		tuberia en	5 Asentaminetos irregulares o construcciones nuevas: NINGUNO		
	N/A				
b) Cruces de ferrocarril:		6 Numero de cruzamientos o excavaciones:			
N/A			NINGUNO		
c) Cruces de arroyos:					
			7 Indicaciones de fu	ıga	
2 Estado de registro de válvulas:			a) Cambios de coloración del suelo:		
EN BUEN ESTADO			NO		
3 Señalización del ga	asoducto				
a) Cantidad de postes	faltantes:	0	b) Cambio de vegetad	sión:	
b) Cantidad de placas	faltantes:	0	NO		
4 Cantidad de tomas	de potencial faltantes:	0			
Hubo limpieza a lo larg	go del ducto y deshierbe er	n la caseta de Procter y e	n la Interconexión.		
	go del ducto y deshierbe er	n la caseta de Procter y e	n la Interconexión.		
9 Evidencias: vvvv. is igasamex by emilian	asamex. com.mx AJIO, s. DE R. L. & c. V. ERCENCIAS	n la caseta de Procter y el	n la Interconexión.		
9 Evidencias:	asamex, com.mx \(\text{\tin}\text{\tett{\text{\tetx{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\texit{\texit{\texi{\texi{\text{\texitit{\texi{\texi{\texi{\texi{\texict{\texi}\texi{\texi{\ti}\texi{\texi{\texi{\texi{\texi{\texi{\texi{\texi{\texi{\te	Fecha Nov-11		30/09/2013 06:31:02 27/12/2013 11:19:16	

Aprobado por:

Carlos Alfredo Fernandez Hernandez