



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	Gas Industrial de Tepejí, S. A. de C. V.	PERIODO:	23-Jan-2014 22-Feb-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Hugo Vicente Gonzalez Torres	FRECUENCIA:	MENSUAL	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:

N/A

b) Cruces de ferrocarril:

N/A

c) Cruces de arroyos:

N/A

2.- Estado de registro de válvulas:

area de las botas limpias y valvulas funcionando

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes:

0

b) Cantidad de placas faltantes:

0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:

0

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

NINGUNA

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

NINGUNO

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:

NO HAY

b) Cambio de vegetación:

NO HAY

8.- Comentarios adicionales:

Se realiza recorrido a pie, para identificar posibles anomalías, sin encontrar ninguna

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 28-Mar-2014

Fecha de aprobación: 02-Apr-2014

Elaborado por: Hugo Vicente Gonzalez Torres

Aprobado por: Carlos Alfredo Fernandez Hernandez