



SISTEMA: Igasamex San José Iturbide S. de R. L. de C. V. PERIODO: Junio 2012 REV. 0  
 LLENADO POR: Elioenai Cruz Berruecos FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

- a) Cruces carreteros:  
VISIBLES Y EN BUEN ESTADO 0+158
- b) Cruces de ferrocarril:  
VISIBLES Y EN BUEN ESTADO 0 + 045
- c) Cruces de arroyos:  
\_\_\_\_\_

**2.- Estado de registro de válvulas:**  
N/A

**3.- Señalización del gasoducto**

- a) Cantidad de postes faltantes: 0
  - b) Cantidad de placas faltantes: 0
- 4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 0

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**

CASETA DE JABONES

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**

NINGUNO AL MOMENTO

**7.- Indicaciones de fuga**

- a) Cambios de coloración del suelo:  
NO
- b) Cambio de vegetación:  
NO

**8.- Comentarios adicionales:**

9 TOMAS DE POTENCIAL  
26 LETREROS EN BUEN ESTADO.

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

**Fecha de registro:** 29/06/2012 05:24:09p.m.  
**Fecha de aprobación:** 30/06/2012 10:26:53p.m.  
**Elaborado por:** Elioenai Cruz Berruecos  
**Aprobado por:** Carlos Carranza Gutierrez