



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Igasamex San José Iturbide S. de R. L. de C. V. PERIODO: Marzo 2013 REV. 0
 LLENADO POR: Elioenai Cruz Berruecos FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: VISIBLES Y EN BUEN ESTADO

b) Cruces de ferrocarril: VISIBLES Y EN BUEN ESTADO

c) Cruces de arroyos: _____

2.- Estado de registro de válvulas:
N/A

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
NINGUNA AL MOMENTO

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
NINGUNA AL MOMENTO

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:
NO

b) Cambio de vegetación:
NO

8.- Comentarios adicionales:
SE CONSTRULLE MURO PARA JABONES

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 18/03/2013 11:22:17a.m.

Fecha de aprobación: 19/03/2013 04:34:23p.m.

Elaborado por: Elioenai Cruz Berruecos

Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez