



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	<u>Igasamex San José Iturbide S. de R. L. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>30-Jul-2013</u>	<u>30-Aug-2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Elioenai Cruz Berruecos</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>		RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: VISIBLES Y EN BUEN ESTADO

b) Cruces de ferrocarril: VISIBLES Y EN BUEN ESTADO

c) Cruces de arroyos: N/A

2.- Estado de registro de válvulas:
N/A

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
NINGUNO AL MOMENTO

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
NINGUNO AL MOMENTO

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo: NO

b) Cambio de vegetación: NO

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: _____

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: Elioenai Cruz Berruecos

Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez