



**IGASAMEX**

**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

|              |  |             |                                |               |
|--------------|--|-------------|--------------------------------|---------------|
| SISTEMA:     | <u>Igasamex San José Iturbide S. de R. L. de C. V.</u> | PERIODO:    | <u>23-Dec-2013 22-Jan-2014</u> | <b>REV. 0</b> |
| LLENADO POR: | <u>Elioenai Cruz Berruecos</u>                         | FRECUENCIA: | <u>MENSUAL</u>                 | <b>RO-002</b> |

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros:  
VISIBLES Y EN BUEN ESTADO

b) Cruces de ferrocarril:  
VISIBLES Y EN BUEN ESTADO

c) Cruces de arroyos:  
N/A

**2.- Estado de registro de válvulas:**  
N/A

**3.- Señalización del gasoducto**

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 0

**8.- Comentarios adicionales:**  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**  
NINGNO AL MOMENTO

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**  
NINGUNO AL MOMENTO

**7.- Indicaciones de fuga**

a) Cambios de coloración del suelo:  
NO

b) Cambio de vegetación:  
NO

**9.- Evidencias:**



| Rev. No./ Resp. | Descripción          | Fecha         |
|-----------------|----------------------|---------------|
| <u>0/OUL</u>    | <u>Formato nuevo</u> | <u>Nov-11</u> |

**Fecha de registro:** \_\_\_\_\_

**Fecha de aprobación:** 04-Jun-2014

**Elaborado por:** Elioenai Cruz Berruecos

**Aprobado por:** Carlos Carranza Gutierrez