

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Igasamex San José Iturbide S. de R. L. de C. V. PERIODO: 23-Nov-2014 22-Dec-2014 **REV. 0**
 LLENADO POR: Elioenai Cruz Berruecos FRECUENCIA: MENSUAL **RO-002**

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:
EN BUEN ESTADO

b) Cruces de ferrocarril:
EN BUEN ESTADO

c) Cruces de arroyos:
EN BUEN ESTADO

2.- Estado de registro de válvulas:
NO APLICA

3.- Señalización del gasoducto
 a) Cantidad de postes faltantes: 0
 b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
NINGUNA

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
NINGUNA

7.- Indicaciones de fuga
 a) Cambios de coloración del suelo:
No.

b) Cambio de vegetación:
No.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 20-Apr-2015

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: Elioenai Cruz Berruecos

Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez