



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Igasamex San José Iturbide S. de R. L. de C. V. PERIODO: 23-Jun-2015 22-Jul-2015 REV. 0  
LLENADO POR: Elioenai Cruz Berruecos FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:  
EN BUEN ESTADO Y VISIBLES

b) Cruces de ferrocarril:  
EN BUEN ESTADO Y VISIBLES

c) Cruces de arroyos:  
N/A

2.- Estado de registro de válvulas:  
N/A.

3.- Señalización del gasoducto  
a) Cantidad de postes faltantes: 0  
b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:  
NO

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:  
NO

7.- Indicaciones de fuga  
a) Cambios de coloración del suelo:  
NO

b) Cambio de vegetación:  
NO

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 08-Sep-2015  
Fecha de aprobación: 08-Sep-2015  
Elaborado por: Elioenai Cruz Berruecos  
Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez