



**IGASAMEX**

**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA: Igasamex San José Iturbide S. de R. L. de C. V. PERIODO: 23-Sep-2015 22-Oct-2015 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Elioenai Cruz Berruecos FRECUENCIA: MENSUAL **RO-002**

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros: EN BUEN ESTADO

b) Cruces de ferrocarril: EN BUEN ESTADO

c) Cruces de arroyos: N/A.

**2.- Estado de registro de válvulas:**  
N/A.

**3.- Señalización del gasoducto**  
 a) Cantidad de postes faltantes: 0  
 b) Cantidad de placas faltantes: 0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 0

**8.- Comentarios adicionales:**

Se realizan recorridos diarios, condición normal de operación durante el periodo.

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**

Ninguna.

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**

Ninguno.

**7.- Indicaciones de fuga**

a) Cambios de coloración del suelo: No.

b) Cambio de vegetación: No.

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 11-Apr-2016  
**Fecha de aprobación:** 21-Apr-2016  
**Elaborado por:** Elioenai Cruz Berruecos  
**Aprobado por:** Carlos Carranza Gutierrez