



IGASAMEX

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE VÁLVULAS DE SEGURIDAD

SISTEMA:	<u>Igasamex San José Iturbide S. de R. L. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Marzo 2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Elioenai Cruz Berruecos</u>	FRECUENCIA:	<u>ANUAL</u>	RO-011

Usuario: Calderas

Modelo: 91-34G511809T

Punto de ajuste en placa: 85 psig

Punto de ajuste encontrado: 85 psig

Observaciones:
Marca: Mercer S/N:6327. SCFH: 766. 1.5 Roscada. Tipo de Orific:G



Usuario: COGENERACION

Modelo: 91-43H51782U1t

Punto de ajuste en placa: 350 psig

Punto de ajuste encontrado: 348 psig

Observaciones:
MARCA: MERCER S/N:421346. 2" Bridada. Tipo de Orif:H
CAP:SCHE:5.184



Usuario: Inland

Modelo: 91-52J51V74U1T

Punto de ajuste en placa: 30 psig

Punto de ajuste encontrado: 29 psig

Observaciones:
Mercer S/N:702007. 2" Bridada Tipo de Orif:J. SCFH:12,102




Usuario: INOPHOS

Modelo: JOS/15/J

Punto de ajuste en placa: 120 psig

Punto de ajuste encontrado: 108 psig

Observaciones:
Marca:Crosby. S/N: VA148278-2. Bridada 1 1/2 CAP:514 SCFH Tipo de Orif:J



Usuario: Interconexion

Modelo: 91-52J51T88U1T

Punto de ajuste en placa: 500 psig

Punto de ajuste encontrado: 478 psig

Observaciones:
Mercer. S/N:491505.2" Bridada Orif:J .SCFH12,102



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 19/03/2013 03:04:21p.m.

Fecha de aprobación: 22/03/2013 11:08:04a.m.

Elaborado por: Elioenai Cruz Berruecos

Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez