IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	Gas Natur	al de Mérida, S. A. de C. V.	PERIODO:	Abril 2012	REV. 0
LLENADO POR:	Marcelo	de Jesus Magaña Nieto	FRECUENCIA:	MENSUAL	RO-002
1 Detectar deslaves, hundimientos, daños en tuberia en a) Cruces carreteros:			5 Asentaminetos irregulares o construcciones nuevas: NO, EN ORDEN		
b) Cruces de ferrocarril:			6 Numero de cruzamie	entos o excavaciones:	
EN BUEN ESTADO			NO, EN ORDEN		
c) Cruces de arroyos:			7 Indicaciones de fuga	1	
2 Estado de registro de válvulas:			a) Cambios de coloració	n del suelo:	
EN BUEN ESTADO FISICO			NO, EN BUEN ESTADO)	
3 Señalización del ga	asoducto				
a) Cantidad de postes	faltantes:	2	b) Cambio de vegetació	n:	
b) Cantidad de placas	faltantes:	1	SI, POR FALTA DE LLU	IVIA, EN ORDEN	
4 Cantidad de tomas	de potencial faltar	ntes: 1			
PLACA DE IDENTIFIC	CIÓN EN DDV; SE ACION 01800 FAL	ENCUENTRA 2 POSTES FALTAN TANTE, MES, SE OBSERVA AVANCE EN		IIAL DAÑADA Y UNA	
9 Evidencias:					







Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro:

Fecha de aprobación:

Elaborado por:

Aprobado por:

08/04/2012	09:56:18p.m.

04/05/2012 11:11:49a.m.

Marcelo de Jesus Magaña Nieto

Hodin Alberto Escalante Antuna