



**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA:	<u>Gas Natural de Mérida, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Agosto 2012</u>	<b>REV. 0</b> <b>RO-002</b>
LLENADO POR:	<u>Marcelo de Jesus Magaña Nieto</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros: EN BUEN ESTADO

b) Cruces de ferrocarril: EN BUEN ESTADO

c) Cruces de arroyos: \_\_\_\_\_

**2.- Estado de registro de válvulas:**  
EN BUEN ESTADO FISICO

**3.- Señalización del gasoducto**

a) Cantidad de postes faltantes: 1

b) Cantidad de placas faltantes: 0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 0

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**  
NO, EN BUEN ESTADO

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**  
NO, EN BUEN ESTADO

**7.- Indicaciones de fuga**

a) Cambios de coloración del suelo:  
NO, EN BUEN ESTADO

b) Cambio de vegetación:  
NO, EN BUEN ESTADO

**8.- Comentarios adicionales:**  
SE REALIZA INSPECCIÓN EN DDV, ENCONTRANDO POSTE DAÑADO EN R#1, SE PROGRAMA REEMPLAZO.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

**Fecha de registro:** 30/08/2012 08:54:10p.m.

**Fecha de aprobación:** 31/08/2012 06:17:00p.m.

**Elaborado por:** Marcelo de Jesus Magaña Nieto

**Aprobado por:** Hodin Alberto Escalante Antuna