



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Gas Natural de Mérida, S. A. de C. V. PERIODO: Octubre 2012 REV. 0
 LLENADO POR: Marcelo de Jesus Magaña Nieto FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: EN BUEN ESTADO

b) Cruces de ferrocarril: EN BUEN ESTADO

c) Cruces de arroyos: _____

2.- Estado de registro de válvulas:
EN BUEN ESTADO FISICO

3.- Señalización del gasoducto
 a) Cantidad de postes faltantes: 0
 b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 1

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
NO, EN BUEN ESTADO

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
NO, EN BUEN ESTADO

7.- Indicaciones de fuga
 a) Cambios de coloración del suelo:
NO, EN BUEN ESTADO

b) Cambio de vegetación:
NO, EN BUEN ESTADO

8.- Comentarios adicionales:
SE COLOCAN 2 POSTES DE SEÑALIZACION EN LINEA DE AFECTACION Y 2 DE CONTENCIÓN EN R#1

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 03/10/2012 02:34:50p.m.
Fecha de aprobación: 18/10/2012 08:35:57a.m.
Elaborado por: Marcelo de Jesus Magaña Nieto
Aprobado por: Hodin Alberto Escalante Antuna