IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V. BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: G	-		PERIODO:	Diciembre 2012	REV. 0
LLENADO POR:			FRECUENCIA:	MENSUAL	RO-002
1 Detectar deslaves, hundimientos, daños en tuberia en a) Cruces carreteros: CORRECTOS			5 Asentaminetos irregulares o construcciones nuevas: NINGUNA		
b) Cruces de ferrocarril:			6 Numero de cruzamientos o excavaciones:		
CORRECTO			NINGUNO		
c) Cruces de arroyos: 2 Estado de registro de válvulas:			7 Indicaciones de fuga a) Cambios de coloración del suelo:		
CORRECTO SE APLICA LIMPIEZA			NO		
3 Señalización del gasoducto					
a) Cantidad de postes faltantes:		0	b) Cambio de vegetaci	ón:	
b) Cantidad de placas faltantes:		0	NO		
4 Cantidad de tomas de poten	icial faltantes:	0			
8 Comentarios adicionales: SE DETECTO UN INCENDIO Y	Y SE REPORTO A BO	OMBEROS			
9 Evidencias:					

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 08/06/2013 03:05:03p.m. Fecha de aprobación: 10/06/2013 01:44:19p.m.

Hodin Alberto Escalante Antuna Elaborado por:

Aprobado por: Osvaldo Ugalde Linares