



**IGASAMEX**

**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA:	Gas Natural de Mérida, S. A. de C. V.	PERIODO:	04-May-2013 03-Jun-2013	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Hodin Alberto Escalante Antuna	FRECUENCIA:	MENSUAL	<b>RO-002</b>

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros: CORRECTOS

b) Cruces de ferrocarril: CORRECTO

c) Cruces de arroyos: NO APLICA

**2.- Estado de registro de válvulas:**  
CORRECTOS, CON SUS RESPECTIVOS VENDEOS

**3.- Señalización del gasoducto**

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 0

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**  
SI

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**  
SI

**7.- Indicaciones de fuga**  
a) Cambios de coloración del suelo: NO

b) Cambio de vegetación: NO

**8.- Comentarios adicionales:**  
DEPARTAMENTO INICIA CON LAS EXCAVACIONES PARA EL ASIENTO DEL TUBO

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** \_\_\_\_\_

**Fecha de aprobación:** \_\_\_\_\_

**Elaborado por:** Hodin Alberto Escalante Antuna

**Aprobado por:** Hernán Arias Morales