



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Gas Natural de Mérida, S. A. de C. V. PERIODO: 04-Jun-2013 03-Jul-2013 REV. 0
LLENADO POR: Hodin Alberto Escalante Antuna FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: Correctos

b) Cruces de ferrocarril: Correcto

c) Cruces de arroyos: No existen cruces de arroyo

2.- Estado de registro de válvulas: correctos,

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas: si

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones: si

7.- Indicaciones de fuga
a) Cambios de coloración del suelo: no

b) Cambio de vegetación: no

8.- Comentarios adicionales:
se realizo excecacion, se tiene un tramo dentro de la zanja

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: _____
Fecha de aprobación: _____
Elaborado por: Hodin Alberto Escalante Antuna
Aprobado por: Hernán Arias Morales