## **IGASAMEX**

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

## REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	Gas Natural de Mérida, S. A. de C. V.		PERIODO: 04-Jan-2	014 03-Feb-2014	REV. 0
LLENADO POR:	ENADO POR: Victor Hugo Rosado Monroy		FRECUENCIA:	MENSUAL	RO-002
Detectar deslaves, hundimientos, daños en tuberia en     Cruces carreteros:     correctos			5 Asentaminetos irregular NO	es o construcciones nuev	
b) Cruces de ferrocarril:  ninguno c) Cruces de arroyos:			6 Numero de cruzamientos o excavaciones:  NO		
N/A  2 Estado de registro d	e válvulas:		7 Indicaciones de fuga  a) Cambios de coloración de	el suelo:	
CORRECTOS			NO		
<ul><li>3 Señalización del gas</li><li>a) Cantidad de postes fa</li><li>b) Cantidad de placas fa</li></ul>	altantes:	0	b) Cambio de vegetación:		
4 Cantidad de tomas o		0	NO		
8 Comentarios adicion	nales:				

## 9.- Evidencias:







Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: Fecha de aprobación:

13-May-2014

16-May-2014

Elaborado por:

Victor Hugo Rosado Monroy

Aprobado por:

Hodin Alberto Escalante Antuna