



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	Gas Natural de Mérida, S. A. de C. V.	PERIODO:	04-Mar-2014 03-Apr-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Victor Hugo Rosado Monroy	FRECUENCIA:	MENSUAL	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: buen estado

b) Cruces de ferrocarril: buen estado

c) Cruces de arroyos: N/A

2.- Estado de registro de válvulas:
correcto

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
Ninguno.

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
Ninguno.


7.- Indicaciones de fuga
a) Cambios de coloración del suelo:
Normal.

b) Cambio de vegetación:
Normal.

8.- Comentarios adicionales:

Se encontró un ptr de señalizacion doblado se enderezo como se muestra en las fotos de evidencia

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 07-May-2014

Fecha de aprobación: 07-May-2014

Elaborado por: Victor Hugo Rosado Monroy

Aprobado por: Hodin Alberto Escalante Antuna