



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Gas Natural de Mérida, S. A. de C. V. PERIODO: 04-Feb-2016 03-Mar-2016 REV. 0  
LLENADO POR: Victor Hugo Rosado Monroy FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:  
EN BUEN ESTADO

b) Cruces de ferrocarril:  
correctos

c) Cruces de arroyos:  
N/A.

2.- Estado de registro de válvulas:  
correctos

3.- Señalización del gasoducto  
a) Cantidad de postes faltantes: 0  
b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:  
Se realizan recorridos diarios, condición normal de operación durante el periodo.

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:  
Ninguna.

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:  
Ninguno.

7.- Indicaciones de fuga  
a) Cambios de coloración del suelo:  
No.

b) Cambio de vegetación:  
No.

9.- Evidencias:



Table with 3 columns: Rev. No./ Resp., Descripción, Fecha. Row 1: 0/OUL, Formato nuevo, Nov-11

Fecha de registro: 27-Feb-2016  
Fecha de aprobación: 29-Feb-2016  
Elaborado por: Victor Hugo Rosado Monroy  
Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez