



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Manufacturera Lee de México, S. A. de C. V. PERIODO: Julio 2012 REV. 0
 LLENADO POR: Marcelo de Jesus Magaña Nieto FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: En buen estado

b) Cruces de ferrocarril: N/A

c) Cruces de arroyos: _____

2.- Estado de registro de válvulas:
N/A

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
SI

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
NO, EN BUEN ESTADO

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:
NO, EN BUEN ESTADO

b) Cambio de vegetación:
NO, EN BUEN ESTADO

8.- Comentarios adicionales:

-SE REALIZA RECORRIDO ED DDV: TODO EN BUENAS CONDICIONES OPERATIVAS.
-SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN EN KM: 7+200, LOS TRABAJOS SE REALIZAN DENTRO DEL TERRENO DEL PROPIETARIO.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 06/07/2012 01:26:13p.m.
Fecha de aprobación: 31/08/2012 06:32:40p.m.
Elaborado por: Marcelo de Jesus Magaña Nieto
Aprobado por: Hodin Alberto Escalante Antuna