



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	<u>Manufacturera Lee de México, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Septiembre 2012</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Marcelo de Jesus Magaña Nieto</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: EN BUEN ESTADO

b) Cruces de ferrocarril: N/A

c) Cruces de arroyos: _____

2.- Estado de registro de válvulas:
N/A

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 1

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
SI

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
SI

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:
NO, EN BUEN ESTADO

b) Cambio de vegetación:
NO, EN BUEN ESTADO

8.- Comentarios adicionales:

SE REALIZA INSPECCION EN DDV; SE ENCUENTRA PERSONAL DE CFE REALIZANDO PERFORACIONES CERCA DE DDV, SE REALIZA PLATICA DE SEGURIDAD NFORMATIVA, SE REPORTA EVENTO.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 12/09/2012 11:29:45p.m.

Fecha de aprobación: 24/09/2012 04:35:34p.m.

Elaborado por: Marcelo de Jesus Magaña Nieto

Aprobado por: Hodin Alberto Escalante Antuna