



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Manufacturera Lee de México, S. A. de C. V. PERIODO: Agosto 2013 REV. 0
 LLENADO POR: Hodin Alberto Escalante Antuna FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: CORRECTOS

b) Cruces de ferrocarril: NO APLICA

c) Cruces de arroyos: _____

2.- Estado de registro de válvulas:

NO HAY REGISTROS EN EL SISTEMA

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

SI, EN PROGRAMACION Y COORDINACION CON LA SCT

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

NO

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:

NO

b) Cambio de vegetación:

NO

8.- Comentarios adicionales:

SE DETECTO UN TRACTOR LIMPIANDO A UN COSTADO Y ENCIMA DE LA TUBERÍA, SE INTERFIERE Y SE ASESORA AL OPERADOR. NO SE LE PERMITE CONTINUAR LOS TRABAJOS A LA MAQUINA. DEBIDO A QUE SE TIENE PROGRAMADO LA AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA A TRAVÉS DE LA SCT, CON COORDINACIÓN Y PREVIO AVISO

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 17/08/2013 05:05:32p.m.

Fecha de aprobación: 21/08/2013 04:58:17p.m.

Elaborado por: Hodin Alberto Escalante Antuna

Aprobado por: Oswaldo Ugalde Linares