



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Manufacturera Lee de México, S. A. de C. V. PERIODO: 27-Sep-2013 26-Oct-2013 REV. 0
LLENADO POR: Emmanuel Jacob Puch Souza FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: sin afectaciones

b) Cruces de ferrocarril: sin afectacion

c) Cruces de arroyos: N/A

2.- Estado de registro de válvulas: buen estado

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:

se observa todo el derecho de via en condiciones normales, cliente e interconexion funcionando normalente, la unica modificacion es que se corrio la puerta de mayacan que quedaba a un costado de la caseta a la entrada principal, esto lo realizo en su totalidad mayakan y nos aseguramos en colocar un candado master para nuestro acceso.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: _____

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: Emmanuel Jacob Puch Souza

Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez