



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	Manufacturera Lee de México, S. A. de C. V.	PERIODO:	27-Nov-2013 26-Dec-2013	REV. 0
LLENADO POR:	Emmanuel Jacob Puch Souza	FRECUENCIA:	MENSUAL	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:
sin afectaciones

b) Cruces de ferrocarril:
n/a

c) Cruces de arroyos:
N/A

2.- Estado de registro de válvulas:
buen estado

3.- Señalización del gasoducto
a) Cantidad de postes faltantes: _____ 0
b) Cantidad de placas faltantes: _____ 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: _____ 0

8.- Comentarios adicionales:
se observaron algunos topografos en la zona, tomando medidas para la nuva carretera, nunca hubo afectacion a la integridad del gasoducto.

5.- Asentaminetos irregulares o construcciones nuevas:
sin modificaciones

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
sin afectacion

7.- Indicaciones de fuga
a) Cambios de coloración del suelo:
ninguno

b) Cambio de vegetación:
ninguna

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: _____
Fecha de aprobación: _____
Elaborado por: Emmanuel Jacob Puch Souza
Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez