

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V. BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	Manufacturera Lee de México, S. A. de C. V.			de C. V.	PERIODO: 27-Dec-2013 26-Jan-2014 REV. 0				
LLENADO POR:	Emmanuel Jacob Puch Souza			FRECUEN	CIA:	ME	NSUAL	RO-002	
Detectar deslaves, hundimientos, daños en tuberia en Cruces carreteros: sin afectaciones					5 Asentaminetos irregulares o construcciones nuevas: sin afectaciones				
b) Cruces de ferrocarril:					6 Numero de cruzamientos o excavaciones: ninguna				
c) Cruces de arroyos:					7 Indicaciones de fuga				
2 Estado de registro de válvulas:					a) Cambios de coloración del suelo: ninguna				
3 Señalización del	gasoducto				h) Cambia da ve	a a ta a i á n :			
a) Cantidad de poste	a) Cantidad de postes faltantes: 0				b) Cambio de vegetación: ninguna				
b) Cantidad de placa	placas faltantes: 0				Imiguna				
4 Cantidad de toma	as de potencial faltant	es:		0					
	es se ve a gente de la Se colocan estacas ama								
	NA.								
Rev. No./ Resp.	Descripción		Fecha	Fed	ha de registro:			21-Mar-2014	100
0/OUL	Formato nueve		Nov-11		e aprobación:			04-Apr-2014	
					Elaborado por:		Emmar	nuel Jacob Puch	Souza
					Aprobado por:		Roland	do Velazquez Ra	mirez