

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Manufacturera Lee de México, S. A. de C. V. PERIODO: 27-Mar-2014 26-Apr-2014 **REV. 0**
 LLENADO POR: Emmanuel Jacob Puch Souza FRECUENCIA: MENSUAL **RO-002**

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: sin afectaciones

b) Cruces de ferrocarril: N/A

c) Cruces de arroyos: N/A

2.- Estado de registro de válvulas:
N/A

3.- Señalización del gasoducto
 a) Cantidad de postes faltantes: 0
 b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:
continuan los trabajos de la SCT, no se tienen afectaciones hasta el momento

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
construccion de ampliacion de carretera, sin afectaciones

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
no existio ninguno, se encuentra sin afectaciones

7.- Indicaciones de fuga
 a) Cambios de coloración del suelo:
no presenta ningun cambio de coloracion

b) Cambio de vegetación:
no se presento ningun cambio en la vegetacion

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 24-May-2014
Fecha de aprobación: 10-Jun-2014
Elaborado por: Emmanuel Jacob Puch Souza
Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez