



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	Manufacturera Lee de México, S. A. de C. V.	PERIODO:	27-May-2014 26-Jun-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Emmanuel Jacob Puch Souza	FRECUENCIA:	MENSUAL	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: sin afectaciones

b) Cruces de ferrocarril: N/A

c) Cruces de arroyos: N/A

2.- Estado de registro de válvulas:
N/A

3.- Señalización del gasoducto
a) Cantidad de postes faltantes: 0
b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:

En este mes, se estuvo monitoreando cualquier actividad de construcción del ducto, solo se encontró trabajando maquinaria para limpiar la superficie de la curva de afectación y 20 metros después de ella donde se realizaron cortes a una distancia de un metro aproximadamente del ducto, no se tuvo ningún tipo de afectación.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 18-Jun-2014

Fecha de aprobación: 18-Sep-2014

Elaborado por: Emmanuel Jacob Puch Souza

Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez