



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Manufacturera Lee de México, S. A. de C. V. PERIODO: 27-Jun-2014 26-Jul-2014 REV. 0  
LLENADO POR: Emmanuel Jacob Puch Souza FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: sin afectaciones

b) Cruces de ferrocarril: n/a

c) Cruces de arroyos: n/a

2.- Estado de registro de válvulas: n/a

3.- Señalización del gasoducto  
a) Cantidad de postes faltantes: 1  
b) Cantidad de placas faltantes: 1

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:

se realiza patrullaje, a lo largo de la carretera se están colocando tubos de poliuretano que servirán como cruce de fauna, no se tiene afectación al gasoducto. actualmente se encuentran trabajando en la curva de afectación.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 04-Jul-2014  
Fecha de aprobación: 23-Sep-2014  
Elaborado por: Emmanuel Jacob Puch Souza  
Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez