



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Manufacturera Lee de México, S. A. de C. V. PERIODO: 27-Oct-2014 26-Nov-2014 REV. **0**  
LLENADO POR: Emmanuel Jacob Puch Souza FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:  
No presenta afectaciones

b) Cruces de ferrocarril:  
n/a

c) Cruces de arroyos:  
n/a

2.- Estado de registro de válvulas:  
n/a

3.- Señalización del gasoducto  
a) Cantidad de postes faltantes: 1  
b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:  
se retiro poste de potencial en el cruce de carretera hacia Lee, se programara la reposición del mismo.

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:  
construcción de carretera merida-chetumal

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:  
No

7.- Indicaciones de fuga  
a) Cambios de coloración del suelo:  
NO

b) Cambio de vegetación:  
NO

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 26-Nov-2014  
Fecha de aprobación: 01-Dec-2014  
Elaborado por: Emmanuel Jacob Puch Souza  
Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez