



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Manufacturera Lee de México, S. A. de C. V. PERIODO: 27-Nov-2014 26-Dec-2014 REV. 0
LLENADO POR: Emmanuel Jacob Puch Souza FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: sin afectaciones

b) Cruces de ferrocarril: N/A

c) Cruces de arroyos: N/A

2.- Estado de registro de válvulas: N/A

3.- Señalización del gasoducto
a) Cantidad de postes faltantes: 1
b) Cantidad de placas faltantes: 1

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 1

8.- Comentarios adicionales:

el derecho de via se encuentra en buenas condiciones, se están colocando señalamientos viales cerca de ellos se realizan
escabaciones para la colocación de banderas viales pero se cancelan los trabajos por los esfuerzos mecánicos que pudiese sufrir
el gasoducto.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 22-Dec-2014
Fecha de aprobación: 22-Jan-2015
Elaborado por: Emmanuel Jacob Puch Souza
Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez